

Elsegårde Vandværk  
  
 Elsegårdvej 45  
 8400 Ebeltoft

Registrernr.: 939463  
 Kundenr.: 60211  
 Ordrenr.: 829298  
 Prøvenr.: 23073350

Modt. dato: 2008.07.10

Sidenr.: 1 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk  
 Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft  
 Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Boring DGU: 91.98 - V20001800/4701001801**  
 DGU-nr.....: **091.0098-01**  
 Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
 Prøveudtagning...: 2008.07.10 kl. 10:30  
 Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
 Kundeoplysninger.:  
 Analyseperiode...: 2008.07.10 - 2008.07.23

	Prøvenr.: 23073350	Prøve ID:	**Grænseværdier		RSD (%)
			Vejl.	Max.	
Prøvemærke:			Metoder		
Calcium (Ca)	85	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Magnesium (Mg)	8.2	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Kalium (K)	1.9	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Natrium (Na)	19	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Jern (Fe)	0.42	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Mangan (Mn)	0.18	mg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Ammonium	0.045	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Nitrit	0.081	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Nitrat	32	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Total-P	0.052	mg/l	DS/EN I 6878aut		10
Chlorid	32	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Fluorid	0.24	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Sulfat	64	mg/l	SM 17 udg. 4500		5
Aggressiv kuldioxid	<2	mg/l	DS 236:1977		10
Hydrogencarbonat	189	mg/l	DS/EN I 9963		5
Nikkel (Ni)	1.1	µg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Inddampningsrest	360	mg/l	DS 204:1980		6
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	0.98	mg/l	SM 5310 A+B		5.0
Arsen (As)	0.69	µg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Barium (Ba)	38	µg/l	ISO17294m-ICPMS		15
Bor (B)	18	µg/l	ISO17294m-ICPMS		15
<b>Chlorphenoler</b>					
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l	MK8212-LC/MS		15
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l	MK8212-GC/MS		15
4-chlor-2-methylphenol	<0.010	µg/l	MK8212-LC/MS		15
<b>Pesticider</b>					
Atrazin	<0.010	µg/l	MK8212-LC/MS		15

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45  
8400 Ebeltoft

Registrernr.: 939463  
Kundenr.: 60211  
Ordrenr.: 829298  
Prøvenr.: 23073350

Modt. dato: 2008.07.10

Sidenr.: 2 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk  
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft  
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Boring DGU: 91.98 - V20001800/4701001801**  
DGU-nr.....: **091.0098-01**  
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
Prøveudtagning...: 2008.07.10 kl. 10:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.07.10 - 2008.07.23

	Prøvenr.: 23073350	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Bentazon	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Cyanazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
2,4-D	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Dichlobenil	<0.010	µg/l			MK8212-GC/MS	15	
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Dimethoat	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Dinoseb	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
DNOC	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Hexazinon	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Isoproturon	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
MCPA	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Metamitron	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Pendimethalin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Simazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	
Terbutylazin	<0.010	µg/l			MK8212-LC/MS	15	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	9.8	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH			DS 287:1978	5
Ledningsevne	56	mS/m			DS/EN 27888	5
Iltindhold	0.9	mg/l			DS/EN 25814	5

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45  
8400 Ebeltoft

Registrernr.: 939463  
Kundenr.: 60211  
Ordrenr.: 829298  
Prøvenr.: 23073350

Modt. dato: 2008.07.10

Sidenr.: 3 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk  
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft  
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Boring DGU: 91.98 - V20001800/4701001801**  
DGU-nr.....: **091.0098-01**  
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
Prøveudtagning...: 2008.07.10 kl. 10:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.07.10 - 2008.07.23

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel

Kontaktperson

23. juli 2008



Annette Vendel

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.