



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: 017635
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23073307

Modt. dato: 2008.09.16

Sidenr.: 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket - V20001800/4701001800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2008.09.16 kl. 12:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.09.16 - 2008.09.25

	Prøvenr.: 23073307	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvemærke: Afgang vandværk						
Coliforme bakterier 37 °C	3# ant./100ml					
E. coli	<1 ant./100ml					
Kimtal ved 22 °C, GEA	2 Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222		
Hårdhed, total	13.5 H grader	5-30		SM3120-ICP	4.3	
Calcium (Ca)	84 mg/l			SM3120-ICP	15	
Magnesium (Mg)	7.6 mg/l		50	SM3120-ICP	15	
Kalium (K)	1.5 mg/l		10	SM3120-ICP	15	
Natrium (Na)	17 mg/l		175	SM3120-ICP	15	
Jern (Fe)	<0.010 mg/l		0.1	SM3120-ICP	15	
Mangan (Mn)	<0.005 mg/l		0.02	SM3120-ICP	15	
Ammonium	0.009 mg/l		0.05	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrit	0.005 mg/l		0.01	SM 17 udg. 4500	5	
Nitrat	28 mg/l		50	SM 17 udg. 4500	5	
Total-P	0.019 mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10	
Chlorid	30 mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Fluorid	0.22 mg/l		1.5	SM 17 udg. 4500	5	
Sulfat	63 mg/l		250	SM 17 udg. 4500	5	
Aggressiv kuldioxid	<2 mg/l		2	DS 236:1977	10	
Hydrogencarbonat	183 mg/l	>100		DS/EN I 9963	5	
Turbiditet	0.18 FTU		0.3	DS/EN I 7027	10	
Farvetal, Pt	2.3 mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2	5	
Inddampningsrest	360 mg/l		1500	DS 204:1980	6	
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	0.92 mg/l		4	SM 5310 A+B	5.0	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve **farveløs** *VISUEL
Prøvens klarhed **klar** *VISUEL

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: 017635
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23073307

Modt. dato: 2008.09.16

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket - V20001800/4701001800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning...: 2008.09.16 kl. 12:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.09.16 - 2008.09.25

Prøvenr.: 23073307
Prøve ID:
Prøvemærke: **Afgang vandværk**

**Grænseværdier	RSD
Vejl. Max. Metoder	(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.6 gr. C			DS2250	
pH	7.6 pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	55 mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.7 mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson

25. september 2008


Sys Bisgaard Hansen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.