



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: 020358
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23063873

Modt. dato: 2008.11.04

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket - V20001800/4701001800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning...: 2008.11.04 kl. 11:05
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.11.05 kl. 07:51 - 2008.11.06

	Prøvenr.: 23063873	Prøve ID:	Prøvemærke: afgang vandværk	**Grænseværdier			RSD
				Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 9.6 gr. C DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registernr. 017635

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel

Kontaktperson

06. november 2008



Annette Vendel

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.