



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: T28108
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23240754

Modt. dato: 2010.10.18

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket** - V20001800/4701001800
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.10.18 kl. 10:38
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (GIH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.10.19 kl. 01:27 - 2010.10.22

	Prøvenr.: 23240754	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Prøvemærke: Afgang vandværk	Vejl.	Max.	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	410	Antal/ml	50		DS/EN/ISO 6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml	5		DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.4 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T23963

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson

22. oktober 2010



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.