



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: U17105
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23250974

Modt. dato: 2012.10.31

Sidenr.: 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket** - 77876/4701001800
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.10.31 kl. 08:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.10.31 kl. 22:29 - 2012.11.06

	Prøvenr.: 23250974	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	23	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	2	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Hårdhed, total	13.0	H grader	5-30		SM3120-ICP	30
Calcium (Ca)	81	mg/l			SM3120-ICP	30
Magnesium (Mg)	7.1	mg/l		50	SM3120-ICP	30
Kalium (K)	1.8	mg/l		10	SM3120-ICP	30
Natrium (Na)	17	mg/l		175	SM3120-ICP	30
Jern (Fe)	0.077	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	0.007	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	<0.006	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	0.006	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	20	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.020	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	28	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.22	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	62	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Hydrogencarbonat	186	mg/l	>100		DS/EN I 9963	10
Aggressiv kuldioxid	<5	mg/l		5	DS 236:1977	20
Turbiditet	0.66	FTU		0.3	DS/EN I 7027	20
Farvetal, Pt	1.5	mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2	10
Inddampningsrest	340	mg/l		1500	DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.0	mg/l		4	DS/EN 1484	12

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Elsegårde Vandværk

Elsegårdvej 45
8400 Ebeltoft

Registrernr.: U17105
Kundenr.: 60211
Ordrenr.: 829298
Prøvenr.: 23250974

Modt. dato: 2012.10.31

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Elsegårde Vandværk
Elsegårdvej 45, 8400 Ebeltoft
Prøvested.....: **Elsegårde Vandværk Vandværket - 77876/4701001800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.10.31 kl. 08:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.10.31 kl. 22:29 - 2012.11.06

Prøvenr.: **23250974**
Prøve ID:
Prøvemærke:

**Grænseværdier	Um		
Vejl.	Max.	Metoder	(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.4	gr. C		DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978 10
Ledningsevne	52	mS/m	>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.8	mg/l	5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønede

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

06. november 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.