

Elsøgårde Vandværk
Elsøgårdevej 45
8400 Ebeltoft
Att.: Bestyrelsen
Rapportnr.: AR-16-CA-00407364-01
Batchnr.: EUDKVE-00407364
Kundenr.: CA0004611
Modt. dato: 21.03.2016

Analyserapport

Prøvested:	Elsøgårde Vandværk Ledningsnet - 77876 - V20001800 / 4701001899		
Udtagningsadresse:	Kristofferivejen 1, 8400 Ebeltoft		
Prøvetype:	Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer		
Prøveudtagning:	21.03.2016 kl. 11:04		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	CL5D	
Analyseperiode:	21.03.2016 - 29.03.2016		

Prøvemærke:	Køkken ved reception		
--------------------	----------------------	--	--

Lab prøvenr:	80316872	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Arsen (As)	0.23	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Bor (B)	24	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kobolt (Co)	0.079	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Jern (Fe)	0.081	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Nikkel (Ni)	0.68	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	7.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	55	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	8.5	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

 Elsøgårde Vandværk, Henrik Winther, Elsøgårdevej 45, 8400 Ebeltoft
 Syddjurs Kommune (tidligere Rønde-afd), Natur- og Miljøafdelingen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☐): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Elsøgårde Vandværk
Elsøgårdevej 45
8400 Ebeltoft
Att.: BestyrelsenRapportnr.: AR-16-CA-00407364-01
Batchnr.: EUDKVE-00407364
Kundenr.: CA0004611
Modt. dato: 21.03.2016

Analyserapport

Prøvested: Elsøgårde Vandværk Ledningsnet - 77876 - V20001800 / 4701001899
Udtagningsadresse: Kristoffervejen 1, 8400 Ebeltoft
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøveudtagning: 21.03.2016 kl. 11:04
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 21.03.2016 - 29.03.2016

Prøvemærke: Køkken ved reception

Lab prøvenr:	80316872	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

29.03.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**